Fehler Codes unter Windows

95/98	2000	NT4	Fehlername	Bedeutung	Abhilfe
602	797	633	Anschluss bereits genutzt	DSL Adapter wird von einer der Software bereits verwendet	PC neustarten und nochmal versuchen
619	619	619	Verbindung von Server beendet	Server konnte keine PPP-Verbindung aufbauen. Liegt sehr oft an einer Überlastung.	Abwarten und später nochmal versuchen
629	770	651	Verbindung von Server beendet	Server konnte keine PPP-Verbindung aufbauen. Liegt sehr oft an einer Überlastung.	Abwarten und später nochmal versuchen
633	633	633	Modem falsch installiert	Der Treiber ist falsch eingerichtet oder nicht richtig installiert	Bei PPPoE Treibern, die Konfiguration prüfen oder um auf Nummer sicher zu gehen die jetztigen Treiber alle löschen und nochmal installieren.
676	676	676	DSL bereits in Nutzung	Ein anderer PC oder Gerät nutzt bereits die DSL Leitung	Die Verbindung über das andere Gerät trennen und bei sich wieder herstellen versuchen
678	678	678	Keine Antwort	Störung oder große Überlastung oder eines der Kabel sitzt schlecht	Abwarten oder alle Kabel kontrollieren oder DSL Treiber überprüfen
691	691	5	DSL Verbindung nicht erfolgreich	PPPoE Verbindung erfolgreich, doch keine Verbindung zu T-Online	Zugangsdaten überprüfen , später versuchen
753	772	651	Falscher ADSL Modem	Ihre Vermittlungsstelle verwenden einen anderen	Telekom kontaktieren eventuell neues ADSL

				Hersteller bzw. PPPoE Methode	Modem bestellen lassen